

CORRECCION de errores del Decreto 1277/1968, de 26 de junio, por el que se modifican diversos artículos del Código de la Circulación y se incluye en el mismo un nuevo capítulo regulando la circulación por autopista.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del citado Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, correspondiente al día 28 de junio de 1969, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:


En la página 10207, columna primera, línea 81, donde dice: «96.1. Ningún conductor que se disponga...», debe decir: «296.1. Ningún conductor que se disponga...».

En la página 10208, columna primera, en la línea 45 y siguientes, donde dice: «Art. 297. Quinientas pesetas.—Art. 299. Quinientas pesetas.» debe decir: «Art. 297. Quinientas pesetas.—Art. 298. Quinientas pesetas.—Art. 299. Quinientas pesetas.»

Al final del texto del Decreto, y por omisión, dejó de incluirse el cuadro de señales que a continuación se reproduce:


SEÑALES DE PELIGRO

I-23



EMPALME - Incorporación por la derecha


I-24



EMPALME - Incorporación por la izquierda

SEÑAL PRECEPTIVA

II-A-18 bis



PARADA PROHIBIDA




ROJO



AZUL OSCURO


SEÑALES INFORMATIVAS

III·A·12




AUTOPISTA

III·A·13




FIN DE AUTOPISTA

III·A·14




VIA PARA AUTOMOVILES

III·A·15



FIN DE VIA PARA AUTOMOVILES

III·A·16



CARRIL PARA VEHICULOS LENTOS



ROJO



AZUL CLARO



AZUL OSCURO



AMARILLO