

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

- 9552** *Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de la certificación de cuatro captadores solares planos, modelos Icaro VF 2.0, Icaro VF 2.3, Icaro HF 2.3 y Icaro VF 2.8, fabricados por Ferroli SpA.*

Advertido error en la Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de la certificación de cuatro captadores solares planos, modelos Icaro VF 2.0, Icaro VF 2.3, Icaro HF 2.3 y Icaro VF 2.8, fabricados por Ferroli, SpA., en su instalación industrial ubicada en Italia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 108, de 6 de mayo de 2013, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

En la página 34354, en el párrafo 3, donde dice: «1. Modelo con contraseña NPS - 6411», debe decir: «1. Modelo con contraseña NPS - 6413».